

DOCUMENTO AMBIENTAL

ANEXO II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1) PLANTA FOTOVOLTAICA:

PUNTO	UTMx (30N- ETRS89)	UTMy (30N- ETRS89)
1	403.974	4.665.758
2	404.120	4.666.517
3	403.467	4.667.457
4	403.466	4.667.460
5	402.884	4.665.975
6	402.900	4.665.868
7	402.921	4.665.751
8	403.064	4.665.784
9	402.982	4.665.464
10	403.017	4.665.251
11	403.104	4.665.261



Ubicación de los puntos fotográficos



Fotos 1 a 2: Visibilidad del emplazamiento en Punto 1.



Fotos 2 a 4: Visibilidad del emplazamiento en Punto 2.



Foto 5: Visibilidad del emplazamiento en Punto 3



Foto 6: Visibilidad del emplazamiento en Punto 4



Fotos 7 a 9: Visibilidad del emplazamiento en Punto 5.



Fotos 10 a 13: Visibilidad del emplazamiento en Punto 6.



Fotos 14 a 17: Visibilidad del emplazamiento en Punto 7.



Fotos 18: Visibilidad del emplazamiento en Punto 8.





Fotos 19 a 22: Visibilidad del emplazamiento en Punto 9.



Foto 23: Visibilidad del emplazamiento en Punto 10.



Foto 24: Visibilidad del emplazamiento en Punto 11.

2) OTROS ELEMENTOS:



Fotos 25 a 28: Alcaudón común, Cernícalo vulgar, Collalba gris, Corneja negra.



Fotos 29 a 32: Curruca mosquitera, Esmerejón, Papamoscas cerrojillo y Perdiz.



Fotos 33 a 36: Tarabilla común, conejo y corzos.